муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 8»

344049, г.Ростов-на-Дону
пр.Маршала Жукова, 34 а

тел/факс: 307 65 67
e-mail: mdou_8@bk.ru

План устранения нарушений соблюдения требований пожарной безопасности , выявленных в ходе обязательного профилактического визита, в соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений
№ 2601/400-61/59-ВО/Р от 13.02.2026 г.

Утверждаю:
заведующий МДОУ № 8
_____ Кравченко Т.Л.
Приказ № 17 от 13.02.2026 г.

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности (по предписанию)	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты помещения класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (помещения дошкольного образовательного учреждения) не отделено от помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (помещения складского значения, расположенное на 1-ом этаже здания), ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Ч.1 гл.19, ст.88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. ФЗ № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.	31.08.2026 г.	
2.	На объекте защиты в нарушение п. 1 табл. 2 СП 3.13130.2009, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа содержит текст оповещения, способный вызвать панику.	Ч.1 гл.14, ст.54 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.08.2026 г.	
3.	На объекте защиты в нарушение п. 7.15, 7.16 СП 7.16 СП 7.13130.2013 избыточное давление создаваемого системой подпора воздуха в лифтовых холлах превышает допустимое значение 150 Па. При проверке системы подпора воздуха установлено, что избыточное давление создаваемого системой подпора воздуха в лифтовых холла составило в диапазоне от 235 Па до 242 Па.	Ч.1 гл.14, ст.56 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. ФЗ № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.	31.08.2026 г.	